

Referenzprojekt **Kühlkreislauf Metallverarbeitung** 



Ablagerungen in geöffnetem Flanschanschluss

# Reinigung eines Kühlsystems mit angeschlossenen Bearbeitungszentren und Aggregaten

## Aufgabenstellung

- Kühlkreisläufe und Wärmetauscher / Wärmeübertrager in Maschinen sowie Aggregaten mit dem Comprex®-Verfahren reinigen
- Ablagerungen entfernen
- Betriebssicherheit und Leistungsfähigkeit wiederherstellen

#### **Technische Daten**

- Kühlsystem bestehend aus
  - o Vor- und Rücklaufleitungen, Länge ca. 200 m
  - Anschlussleitungen zu Bearbeitungszentren / Maschinen (18 Stück)
  - o 2 Freikühler
  - o 2 Kältemaschinen

# Reinigen mit dem Comprex®-Verfahren

- mechanisches Reinigen mit komprimierter, aufbereiteter Luft von Comprex<sup>®</sup>-Einheit
- abschnittsweises Reinigen mit 2 Comprex<sup>®</sup>-Einheiten
- zusätzlicher Einsatz einer kleinen, mobilen Comprex-Einheit für schwer zugängliche Bereiche
- Verbindung zum System über standardisierte Adapteranschlüsse
- Ausspeisung von Spülwasser und Ablagerungen in bereitgestellte Behälter (IBC)
- 12 Techniker, 116 Arbeitsstunden

## Ergebnis der Comprex®-Reinigung

- Ablagerungen sowie Grobpartikel mobilisiert und aus dem System entfernt
- Leistungsfähigkeit des Kühlsystems wiederhergestellt
- Betriebssicherheit gesteigert
- effizienter Betrieb







